

Исх.№ 35И/01 от 26.01.2019 г.

В Управление ЖКХ и благоустройства
Администрации городского округа Мытищи
Черняеву А.А.

Уважаемый Александр Анатольевич,

В ответ на обращение Родченкова Антона ЕЦУР-33376-1 поясняю, что залив в подъезде № 2 по ул.Институтская дом № 6, произошло в квартире № 138.

В день осмотра 24.01.2019 г., комиссия в составе сотрудников ООО ГК «ДОС», Борисова В.Г., Помазанова В.А., Шевлякова М.И. обнаружила: В ходе осмотра причина залива не установлена, необходимо привлечение экспертной комиссии. Визуально установлено нарушение целостности запорной арматуры - крана шарового, диаметром 1 ¼" в который собственник, либо неизвестная сторонняя организация, смонтировала полипропиленовые трубы несоответствующие проектной документации, самостоятельно вкрутив в запорную арматуру соединительный фитинг не установленного образца, и крана шарового, диаметром ½" на горячей воде, не соответствующего проектной документации. Кроме того, собственник некоторое время не предоставлял доступ к предположительному месту аварии, произошедшей в его квартире, о чем имеется видеофиксация сотрудников.

Для установления причины и более подробного отчета, необходимо привлечение экспертной комиссии.

До сих пор, собственник отказывается предоставить доступ к общедомовому имуществу, к одному из стояков горячего водоснабжения, проходящего через его квартиру, для замены данных кранов и включения горячего водоснабжения в одном из нескольких стояков ГВС, проходящих через квартиры № 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150.

С уважением,

Управляющий МКД г.Мытищи ООО ГК «ДОС»

С.А. Ростовцев

